


URIEL

nr 4460 8641
LKZ 42416 / 7503

11



D

Montageanleitung
Kleiderschrank >Uriel<

GB

Assembly instructions
Wardrobe >Uriel<

SRB

Упутства за инсталацију
Гардеробу >Uriel<

FR

Notice de montage
Armoire >Uriel<

IT

Intruzioni di montaggio
Armadio >Uriel<

HR

Upute za instalaciju
Ormar >Uriel<

NL

Handleiding voor de montage
Kast >Uriel<

PL

Instrukcja montaży
Szafa >Uriel<

SL

Návod na montaž
Kabinet >Uriel<

CZ

Montážní návod
Kabinet >Uriel<

SK

Návod na montáž
Skríňa >Uriel<

LT

Surinkimo instrukcijos
Kabinetas >Uriel<

HU

Szerelési útmutató
Szekrény >Uriel<

RO

Instructioni de montaj
Cabinet >Uriel<

LV

Montāžas instrukcija
Ministru kabinets >Uriel<

TR





Montaj talinatl
Dolap >Uriel<

RU

Инструкция по монтажу
Шкаф >Uriel<

EE

Kokkupaneku juhised
Kabinet >Uriel<



D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прикл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Molim vas posle akroksa. 5 nedelja zategnite sve šrafove i pričvršćivače. To ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.


HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.

LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE - Kõsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. N'pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistících prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Не использовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибанја.





HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.

LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.

EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.





Service · Assistenza · Dienstverlening · Serwis Servis · Szerviz · Сервисная служба · Сервис · Serwis · Servis


Name · Nom · Nome · Naam ·
Nazwa · Jméno · Názov · Név ·
Denumire · Isim · Название
Typ · Type · Tip · Tipus · Tipo ·
Тип

Uriel


11




A Ø8x30 mm x36 3989	B Ø6,4x50 mm x36 3884	C Ø6,5x36,5 mm x8 4066	D Ø15x12 mm x8 3996	E 4mm x1 3984
F 1,2x20 mm x40 3975	G 15x14x11 mm x24 4044	H x8 70313	I 42x17x20 mm x2 4069	J Ø3,0x13 mm x31 3912
K Ø3,5x16 mm x73 3918	L Ø3,5x25 mm x4 3920	M Ø6,0x13 mm x12 3877	N M4,0x20 mm x4 215117	O 45x14mm x10 191929
P 110x15x1,5 mm x2 192464	R Ø5x16 mm x12 4017	S 75x15x32 mm x2 71900	T Ø20x3 mm x2 65851	U h-17, L-342 mm x2 213690
W L- 1851 mm x2 164494	X x1 229022	Z L-1904 mm x1 199958	A1 L-1428 mm x1 229013	B1 L-1904 mm x2 219206
C1 L-1772 mm x1 84287	D1 L-1772 mm x1 84285	E1 L-871 mm x1 3668	F1 Ø20 mm x8 136239	G1 Ø14 mm x26 212433




x1
229022




x2




x2




x2




x2




x2





x2





x1





1




2





3

K  x6 3918	D1  x1 00000	
--	--	--






4




U  x2 213690	M  x4 3877	
--	--	---




5





6




1






2







7

A	Ø8x30 mm	I	42x17x20 mm	J	Ø3,0x13 mm	R	Ø5x16 mm	
								
	x4 3989		x1 4069		x1 3912		x6 4017	



8


I	42x17x20 mm	J	Ø3,0x13 mm	H				
								
	x1 4069		x1 3912		x2 70313			



9




A	Ø8x30 mm		
		x4 3989	




10




A	Ø8x30 mm		
		x4 3989	







11





12








13

B  Ø6,4x50 mm x2 3884	E  4mm x1 3984	G1  Ø14 mm x2 212433	
--	---	--	--









14

B  Ø6,4x50 mm x2 3884	E  4mm x1 3984	
---	--	---








15

B	Ø6,4x50 mm	E	4mm	G1	Ø14 mm		
	x2 3884		x1 3984		x2 212433		









16

B	Ø6,4x50 mm	E	4mm	G1	Ø14 mm		
	x2 3884		x1 3984		x2 212433		





17

B  Ø6,4x50 mm x6 3884	E  4mm x1 3984	G1  Ø14 mm x6 212433	
--	---	--	--









18






19

B  Ø6,4x50 mm x6 3884	E  4mm x1 3984	G1  Ø14 mm x6 212433	
---	---	--	--



20



W




L- 1851 mm





x2

164494




21


G  15x14x11 mm x24 4044	F  1,2X20 mm x40 3975	
---	---	--





 $XX=YY\equiv 90^\circ$




22





x2




23




x2






24




x2






25






x2



26



27





28

E1


L-871 mm





x1
3668






29






30

C1 L-1772 mm  x1 84287	K Ø3,5x16 mm  x6 3918	X6  x2	L Ø3,5x25 mm  x4 3920	
--	---	---	---	--






31

C1 L-1772 mm  x1 84287	X5  x2 220922
--	--






32

O  23x10 mm x6 191929	K  Ø3,5x16 mm x12 3918	
---	--	--





33

J  Ø3,0x13 mm x16 3912	Z  L-1904 mm x1 199958	B1  L-1904 mm x1 82831	
---	---	---	--





34

O  23x10 mm x4 191929	K  Ø3,5x16 mm x16 3918	P  110x15x1,5 mm x2 192464	
---	--	--	--








35

A1  L-1428 mm x1 229013	B1  L-1904 mm x1 82831	J  Ø3,0x13 mm x13 3912	
--	---	---	--









36

X2  x2 229022	X4  x2 229022	K  x16 Ø3,5x16 mm 3918	
--	---	---	--







37





X1  x2 229022	X3  x2 229022	K  Ø3,5x16 mm x16 3918	
---	---	--	--




38


K  Ø3,5x16 mm x1 3918	X7  x1 229022	T  Ø20x3 mm x2 65851	
---	--	---	--
















1



2



41



- | | |
|--|--|
| D Sicherheits- und Pflegehinweise | GB Safety and maintenance tips |
| FR Conseils de sécurité et d'entretien | IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione |
| NL Veiligheids- en onderhoudstips | PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji |
| CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu | SK Tipy na bezpečnosť a údržbu |
| HU Biztonsági és karbantartási tanácsok | RO Sfaturi de siguranță și întreținere |
| TR Güvenlik ve bakım ipuçları | RU Советы по безопасности и обслуживанию |
| ES Instruções de segurança e manutenção | PT Instruções de segurança e manutenção |
| SRB Савети за безбедност и одржавање | HR Savjeti za sigurnost i održavanje |
| SL Nasveti za varnost in vzdrževanje | LT Saugos ir priežiūros patarimai |
| LV Drošības un apkopes padomi | EE Ohutus- ja hooldusnõuanded |

