


WOOD

15141123

LKZ - 42416 / 7503

11

**D****Montageanleitung**

Kleiderschrank >Wood<

GB**Assembly instructions**

Wardrobe >Wood<

SRB**Упутства за инсталацију**

Гардеробу >Wood<<

FR**Notice de montage**

Armoire >>Wood<

IT**Intruzioni di montaggio**

Armadio >Wood<

HR**Upute za instalaciju**

Ormar >Wood<

NL**Handleiding voor de montage**

Kast >Wood<

PL**Instrukcja montażu**

Szafa >Wood<

SL**Návod na montaž**

Kabinet >Wood<

CZ**Montážní návod**

Kabinet >Wood<

SK**Návod na montáž**

Skriňa >Wood<

LT**Surinkimo instrukcijos**

Kabinetas >Wood<

HU**Szerelési útmutató**

Szekrény >Wood<

RO**Instructiuni de montaj**

Cabinet >Wood<

LV**Montāžas instrukcija**

Ministru kabinets >Wood<

TR**Montaj talinatl**






Dolap >Wood<

RU**Инструкция по монтажу**

Шкаф >Wood<

EE**Kokkupaneku juhised**

Kabinet >Wood<



D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungssteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingsstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибол. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Molim vas posle akroksa. 5 nedelja zategnite sve šrafove i pričvršćivače. To ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.


HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.

LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE - Kõsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmid-delen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistící prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsátású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzeme -meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Не использовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибанја.











HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.

LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.


LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.

EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.








[illegible]

D1(7)
x2








1

C1 30x30x18 mm  x14 79844	T Ø3,5x16 mm  x56 3918	S 45x15x5 mm  x9 90907
---	--	--









2

J1  L-1966 mm x1 37141	T  Ø3,5x16 mm x5 3918	
---	--	--







3





A  Ø6,5x36,5 mm x6 4066	D  Ø8x30 mm x4 92597	
---	--	---






4









5








6

W M4,0x8 mm  x12 3910	D Ø8x30 mm  x4 92597	U M4,0/L-15xØ5 mm  x6 22987	A Ø6,5x36,5 mm  x2 4066	
H1 L-1966 mm  x1 37139				








7

A $\varnothing 6,5 \times 36,5$ mm  x2 4066	D $\varnothing 8 \times 30$ mm  x2 92597	
---	--	--







8

A $\varnothing 6,5 \times 36,5$ mm  x2 4066	D $\varnothing 8 \times 30$ mm  x2 92597	
--	---	---






9






D $\varnothing 8 \times 30$ mm  x8 92597	
---	---






x2




10

A Ø6,5x36,5 mm  x2 4066	D Ø8x30 mm  x4 92597	H Ø5x16 mm  x4 4017	J  x1 4069	
K Ø3,0x13 mm  x1 3912				







11

A $\varnothing 6,5 \times 36,5$ mm  x2 4066	D $\varnothing 8 \times 30$ mm  x4 92597	H $\varnothing 5 \times 16$ mm  x4 4017	J  x1 4069	
K $\varnothing 3,0 \times 13$ mm  x1 3912				








12

C Ø15x12 mm
x4
3996
















13

C Ø15x12 mm
x2
3996








14








15

C Ø15x12 mm
x4
3996





16



L 30x25x16 mm  x2 4079	C Ø15x12 mm  x2 3996	M Ø6,3x11 mm  x2 3878	
---	---	--	--







M Ø6,3x11 mm  3878	N Ø6,3x13 mm  3879
---	---












17









E1  L- 470 mm x2 IN00378	C  Ø15x12 mm x2 3996	  
---	---	--





18






19





20


C  $\varnothing 15 \times 12$ mm x10 3996	L  30x25x16 mm x2 4079	M  $\varnothing 6,3 \times 11$ mm x2 3878	
--	---	--	--







M  $\varnothing 6,3 \times 11$ mm 3878	N  $\varnothing 6,3 \times 13$ mm 3879
---	---





21

C Ø15x12 mm  x10 3996	L 30x25x16 mm  x2 4079	M Ø6,3x11 mm  x2 3878
--	---	--








M Ø6,3x11 mm  3878	N Ø6,3x13 mm  3879
---	---




22






$XX=YY\equiv 90^\circ$







23




G1  L-503 mm x2 IN00069	F  Ø20 mm x36 136239
--	---







24











25

K1  L-2466 mm x2 154432	T  Ø3,5x16 mm x24 3918	Y  70x15x2 mm x6 71929	K  Ø3,0x13 mm x16 3912	 
--	---	---	---	---











26








K1  x1 154432	L1  x1 154433	T  x24 3918	Y  x6 71929	 
K  x16 3912				



27





28















29

A1
 Ø4,0x25 mm
 x8
 3892



30





- | | |
|--|--|
| D Sicherheits- und Pflegehinweise | GB Safety and maintenance tips |
| FR Conseils de sécurité et d'entretien | IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione |
| NL Veiligheids- en onderhoudstips | PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji |
| CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu | SK Tipy na bezpečnosť a údržbu |
| HU Biztonsági és karbantartási tanácsok | RO Sfaturi de siguranță și întreținere |
| TR Güvenlik ve bakım ipuçları | RU Советы по безопасности и обслуживанию |
| ES Instruções de segurança e manutenção | PT Instruções de segurança e manutenção |
| SRB Савети за безбедност и одржавање | HR Savjeti za sigurnost i održavanje |
| SL Nasveti za varnost in vzdrževanje | LT Saugos ir priežiūros patarimai |
| LV Drošības un apkopes padomi | EE Ohutus- ja hooldusnõuanded |

