


BAYADERO III

LKZ - 42416 / 7503

10/12



10- 42366549
88577161

12- 88377442
91876132

	L	H	D
Bayadero III 10	1500mm	1985mm	635mm
Bayadero III 12	2000mm	1985mm	635mm

D **Montageanleitung**
Kleiderschrank >Bayadero<

GB **Assembly instructions**
Wardrobe >Bayadero<

SRB **Упутства за инсталацију**
Гардеробу >Bayadero<

FR **Notice de montage**
Armoire >Bayadero<

IT **Intruzioni di montaggio**
Armadio >Bayadero<

HR **Upute za instalaciju**
Ormar >Bayadero<

NL **Handleiding voor de montage**
Kast >Bayadero<

PL **Instrukcja montażu**
Szafa >Bayadero<

SL **Návod na montaž**
Kabinet >Bayadero<

CZ **Montážní návod**
Kabinet >Bayadero<

SK **Návod na montáž**
Skriňa >Bayadero<

LT **Surinkimo instrukcijos**
Kabinetas >Bayadero<

HU **Szerelési útmutató**
Szekrény >Bayadero<






RO **Instructiuni de montaj**
Cabinet >Bayadero<

LV **Montāžas instrukcija**
Ministru kabinets >Bayadero<

TR **Montaj talimatı**
Dolap >Bayadero<

RU **Инструкция по монтажу**
Шкаф >Bayadero<

EE **Kokkupaneku juhised**
Kabinet >Bayadero<



* 2 2 9 3 4 7 *

D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прикл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Molim vas posle akrokca. 5 nedelja zategnite sve šrafove i pričvršćivače. To ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.


HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.

LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE - Kõsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. N'pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistících prostředků.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Не использовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибанја.









HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.


LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.


EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.




82251-10 (L-720 mm)
44082-12 (L-968 mm)



Bayadero III 10



Bayadero III 12



Bayadero III 10	200	201	800	400
	500	001	607	608
































Bayadero III 12	403	404	802	452
	502	003	609	612

Service · Assistenza · Dienstverlening · Serwis Servis · Szerviz · Сервисная служба · Сервис · Serwis · Servis



Name · Nom · Nome · Naam ·
Nazwa · Jméno · Název · Név ·
Denumire · Isim · Название
Typ · Type · Tip · Típus · Тіро ·
Тип

Bayadero III


10/12





1.




2.








3.



82258 L-1468 mm (*Bayadero III* - 1500)
83711 L-1968 mm (*Bayadero III* - 2000)





4.






5.

G x2 70313	
--	---







6.




G x2 70313	N Ø5x16 mm x4 4017	
---	--	--






7.




8.






9.




10.




Bayadero III - (10) 1500






82259	L-1468 mm (Bayadero III - 1500)
83709	L-1968 mm (Bayadero III - 2000)









11.





B Ø6,4x50 mm x4 3884	C Ø6,5 mm x4 142717	D 4mm x1 3984
--	---	-----------------------------------



12.





13.






14.

B  Ø6,4x50 mm x2 3884	C  Ø6,5 mm x2 142717		D  4mm x1 3984
--	---	--	---









15.

B  Ø6,4x50 mm x2 3884	C  Ø6,5 mm x2 142717		D  4mm x1 3984
---	--	--	--









16.






E		1,2x20	U		L- 1857 mm	M		23x10 mm		
		x80 3975		x2 199930			x10 77793			





A=B





17.





18.



Bayadero 10




Bayadero 12




20.

W  L-1904 mm x1 199958	
---	--





21.








J  Ø3,0x13 mm x8 3912	
---	---




22.





23.














24.



25.



26.



GB Safety and maintenance tips

IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione

PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji

SK Tipy na bezpečnosť a údržbu

RO Sfaturi de siguranță și întreținere

RU Советы по безопасности и обслуживанию

PT Instruções de segurança e manutenção

HR Savjeti za sigurnost i održavanje

LT) Saugos ir priežiūros patarimai

EE Ohutus- ja hooldusnõuanded

