


Mond






58992923

LKZ - 42416 / 7503

23



- | | | |
|--|--|---|
| D Montageanleitung
Nachttisch >Mond< | GB Assembly instructions
Bedside table >Mond< | SRB Упутства за инсталацију
Сто поред кревета >Mond< |
| FR Notice de montage
Table de nuit >Mond< | IT Intruzioni di montaggio
Tavolino da notte >Mond< | HR Upute za instalaciju
Noćni ormarić >Mond< |
| NL Handleiding voor de montage
Nachtkastje >Mond< | PL Instrukcja montażu
Stolik nocny >Mond< | SL Návod na montaž
Nočna omarica >Mond< |
| CZ Montážní návod
Noční stolek >Mond< | SK Návod na montáž
Nočný stolík >Mond< | LT Surinkimo instrukcijos
Naktinis staliukas >Mond< |
| HU Szerelési útmutató
Éjjeliszekrény >Mond< | RO Instructiuni de montaj
Masă de noptieră >Mond< | LV Montāžas instrukcija
Naktsgaldiņš >Mond< |
| TR Montaj talinatl
Komodin >Mond< | RU Инструкция по монтажу
Ночной столик >Mond< | EE Kokkupaneku juhised
Öölaud >Mond< |



D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodaten continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прикл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Молим вас после акрокса. 5 недеља затегните све шrafoве и причвршћиваче. То ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.


HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.

LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE - Küsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Не использовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибања.









HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.

LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.

EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.




Service · Assistenza · Dienstverlening · Serwis Servis · Szerviz · Сервисная служба · Сервис · Serwis · Servis

Name · Nom · Nome · Naam · Nazwa · Jméno · Název · Név · Denumire · Isim · Название	Mond	
Typ · Type · Típ · Típus · Típo · Тип	23	


A Ø8x30 mm x32 92597	B Ø6,5x36,5 mm x28 4066	C Ø15x12 mm x28 3996	D Ø20 mm x12 136239	E 15x14x11 mm x12 4044
F Ø3,5x16 mm x24 3918	G Ø3,0x20 mm x24 3886	H Ø4,0x20 mm x16 IN01613	J Ø6,3x13 mm x8 3877	K Ø6,4x50mm x8 3884
M 4 mm x1 3984	N 96X48X20 mm x2 236246/236248	P Ø20, h-180 mm x8 232943	R1 L- 300 mm x2 242699	R2 L- 300 mm x2 242697

N 96X48X20 mm x2 UMOOG64 236246	N 96X48X20 mm x2 UMOOBL64 236248
--	---



x2





1




2







3

B Ø6,5x36,5 mm  x8 4066	 
--	---








4

B Ø6,5x36,5 mm  x8 4066	A Ø8x30 mm  x4 92597	  
--	---	---







5

R2  L- 300 mm x2 242697	J  $\varnothing 6,3 \times 13$ mm x4 3877	 
---	---	---






6

B  $\varnothing 6,5 \times 36,5$ mm x8 4066	A  $\varnothing 8 \times 30$ mm x4 92597	 
---	--	---





7

R1  L- 300 mm x2 242699	J  $\varnothing 6,3 \times 13$ mm x4 3877	 
---	--	---




8


C  $\varnothing 15 \times 12$ mm x8 3996	 
---	---




9

P Ø20, h-180 mm  x8 232943	F Ø3,5x16 mm  x16 3918	H Ø4,0x20 mm  x16 IN01613	 
---	---	--	--

x2



10




11


C

Ø15x12 mm





x8
3996








12



E 15x14x11 mm  x12 4044	G Ø3,0x20 mm  x8 3886	 
--	--	--

x2


G Ø3,0x20 mm  3886	H Ø4,0x20 mm  IN01013
---	--



13

B Ø6,5x36,5 mm  x4 4066	
--	---

x2



14


N

96X48X20 mm




x2

236246/236248




x2



15


A

Ø8x30 mm





x8




92597





x2





16




x2




17




x2





18


G  Ø3,0x20 mm x12 3886	 
--	---





G  Ø3,0x20 mm 3886	H  Ø4,0x20 mm IN01643	x2
--	--	-----------



19



	 
--	---

x2



20

x2





21

G Ø3,0x20 mm x4 3886	D Ø20 mm x12 136239	
--	---	--

x2

G Ø3,0x20 mm 3886	H Ø4,0x20 mm IN01613
------------------------------------	---



- | | |
|--|--|
| D Sicherheits- und Pflegehinweise | GB Safety and maintenance tips |
| FR Conseils de sécurité et d'entretien | IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione |
| NL Veiligheids- en onderhoudstips | PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji |
| CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu | SK Tipy na bezpečnosť a údržbu |
| HU Biztonsági és karbantartási tanácsok | RO Sfaturi de siguranță și întreținere |
| TR Güvenlik ve bakım ipuçları | RU Советы по безопасности и обслуживанию |
| ES Instruções de segurança e manutenção | PT Instruções de segurança e manutenção |
| SRB Савети за безбедност и одржавање | HR Savjeti za sigurnost i održavanje |
| SL Nasveti za varnost in vzdrževanje | LT Saugos ir priežiūros patarimai |
| LV Drošības un apkopes padomi | EE Ohutus- ja hooldusnõuanded |

