





















# DRZWI PRZESUWNE "100"



 A	 B	 C 4.0x16mm
2	1	14
 D	 F	 G
4	1	2
 H	 I	 J
2	3	4
 K	 L	 M
3	1	2
 N		
2		



Górna część drzwi - brak okleiny ABS

The upper part of the door - lack veneer ABS

